

Boletín Mayo 2020



1

Director General aclara sobre situación del agua en Batey Gato.

2

Corrección de avería en Sector Preconca



3

Corrección de avería en sector de Villa Pereyra

4

Reparación de obstrucción de tubería sector Villa Pereyra



5

Reunión con equipo de operaciones y válvuleros

6

Realización de mantenimiento correctivo en la represa.



7

Director General se reúne para tomar nuevas medidas ante Fase de apertura economía

8

Corrección de avería en pozo 6, que afectaba suministro municipio Villa Hermosa



9

Operaciones trabaja en la reconstrucción del pozo 5

10

Equipo de bombeo fuera de servicio afecta suministro de agua municipio Villa Hermosa



11

COAAROM mantiene protocolos de higiene y seguridad contra pandemia COVID 19

12

Comisión conversa sobre futuras acciones de mejora del servicio de agua potable en Caleta



Amplíe estas informaciones en nuestro sitio web

www.coaaron.gov.do

¿Quieres estar más enterado? Síguenos en    Coaaronrd
www.coaaron.gov.do